# 基礎調査結果（未指定）

## 【土石流】 土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

| | 区域番号 | 所在地 | 区域名称 | 公表日 | 備考 | 区域指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （土石流） | | | | |
| 1 | 1401017 | 東近江市永源寺相谷町 | 清水谷 | R8.6.24 | 見直し | |
| 2 | 3401028 | 東近江市君ヶ畑町 | 大谷川 | R8.6.24 | 見直し | |
| 3 | 3401119 | 東近江市池之脇町 | 蛇砂川支流 | R8.6.24 | 見直し | |