基礎調査結果（未指定）

【急傾斜地の崩壊】土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考	区域指定
		（急傾斜地の崩壊）				
1	Ⅰ-4940	東近江市永源寺相谷町	相谷（15）	R8.6.24	見直し	
2	Ⅰ-40007	東近江市大塚	大塚	R8.6.24	新規	
3	Ⅰ-40008	東近江市蒲生岡本町	岡本	R8.6.24	新規	
4	Ⅰ-40009	東近江市平尾町	平尾(2)	R8.6.24	新規	
5	Ⅰ-40011	東近江市百済寺町	百済寺町(4)	R8.6.24	新規	
6	Ⅱ-4760	東近江市佐目町	佐目(1)	R8.6.24	見直し	
7	Ⅱ-40003	東近江市石塔町	石塔（14）	R8.6.24	新規	
8	Ⅱ-40005	東近江市宮川町	宮川(12)	R8.6.24	新規	
9	Ⅱ-40006	東近江市宮川町	宮川(13)	R8.6.24	新規	
10	Ⅱ-40010	東近江市上山町	上山	R8.6.24	新規	
11	Ⅱ-40013	東近江市愛東外町	外(4)	R8.6.24	新規	
12	Ⅲ-40002	東近江市川合町	川合（2）	R8.6.24	新規	
13	Ⅲ-40004	東近江市宮川町	宮川(11)	R8.6.24	新規	
14	Ⅲ-40012	東近江市上岸本町	上岸本	R8.6.24	新規	