

基礎調査結果(未指定)

土砂災害警戒区域調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地 (土石流)	区域名称	公表日	備考	区域指定
1	35030001	長浜市余呉町上丹生	高時川支流	R7.2.28	新規	R8.8.25
2	35030002	長浜市余呉町上丹生	高時川支流	R7.2.28	新規	R8.8.25
3	35030003	長浜市余呉町上丹生	高時川支流	R7.2.28	新規	R8.8.25
4	35030004	長浜市余呉町上丹生	高時川支流	R7.2.28	新規	R8.8.25
5	35030005	長浜市余呉町上丹生	高時川支流	R7.2.28	新規	R8.8.25
6	15030006	長浜市余呉町池原	余呉川支流	R7.8.6	新規	R8.8.25
7	15030007	長浜市余呉町上丹生	高時川支流	R7.8.6	新規	R8.8.25
8	1503060-1	長浜市余呉町下余呉	本谷川	R7.8.6	見直し	R8.8.25
9	1503047-1	長浜市余呉町中之郷	溝谷川	R7.8.6	見直し	R8.8.25
10	1481005	長浜市池奥	池奥川	R8.3.23	見直し	
11	14810001	長浜市郷野町	草野川支流	R8.3.23	新規	
12	14810002	長浜市郷野町	草野川支流	R8.3.23	新規	
13	24810003	長浜市上野町	田川支流	R8.3.23	新規	
14	24810004	長浜市上野町	田川支流	R8.3.23	新規	
15	24810005	長浜市上野町	田川支流	R8.3.23	新規	
16	24810006	長浜市上野町	田川支流	R8.3.23	新規	
17	34810007	長浜市上野町	田川支流	R8.3.23	新規	
18	34810008	長浜市上野町	田川支流	R8.3.23	新規	
19	34810009	長浜市下山田	高時川支流	R8.3.23	新規	
20	35030008	長浜市余呉町菅並	高時川支流	R8.6.23	新規	
		(急傾斜地の崩壊)				
21	Ⅲ-70001	長浜市余呉町上丹生	上丹生-8	R7.2.28	新規	R8.8.25
22	Ⅲ-70002	長浜市余呉町上丹生	上丹生-9	R7.2.28	新規	R8.8.25
23	Ⅲ-70003	長浜市余呉町上丹生	上丹生-10	R7.2.28	新規	R8.8.25
24	Ⅲ-70004	長浜市余呉町上丹生	上丹生-11	R7.2.28	新規	R8.8.25
25	Ⅲ-70005	長浜市余呉町上丹生	上丹生-12	R7.2.28	新規	R8.8.25
26	Ⅱ-70006	長浜市余呉町上丹生	上丹生-13	R7.8.6	新規	R8.8.25
27	Ⅰ-70007	長浜市余呉町上丹生	上丹生-14	R7.8.6	新規	R8.8.25
28	Ⅱ-70008	長浜市余呉町東野	東野-1	R7.8.6	新規	R8.8.25
29	Ⅰ-70009	長浜市余呉町池原	池原-6	R7.8.6	新規	R8.8.25
30	Ⅱ-70010	長浜市余呉町坂口	坂口-2	R7.8.6	新規	R8.8.25
31	Ⅱ-70011	長浜市余呉町川並	川並-6	R7.8.6	新規	R8.8.25
32	Ⅰ-7730-1	長浜市余呉町下余呉	下余呉①	R7.8.6	見直し	R8.8.25
33	Ⅰ-7037-1	長浜市西浅井町菅浦	菅浦<2>	R7.8.6	見直し	R8.8.25
34	Ⅰ-7002-1	長浜市高月町松尾	松尾	R7.8.6	見直し	R8.8.25
35	Ⅰ-60001	長浜市小谷丁野町	小谷丁野町-1	R8.3.23	見直し	
36	Ⅰ-60002	長浜市木尾町	木尾-13	R8.3.23	新規	
37	Ⅰ-60003	長浜市木尾町	木尾-14	R8.3.23	新規	
38	Ⅱ-60004	長浜市小谷上山田町	小谷上山田町-1	R8.3.23	新規	
39	Ⅱ-60005	長浜市郡上町	小谷郡上町-1	R8.3.23	新規	
40	Ⅱ-60006	長浜市郡上町	小谷郡上町-2	R8.3.23	新規	
41	Ⅱ-60007	長浜市北野町	北野-5	R8.3.23	新規	
42	Ⅱ-60008	長浜市黒部町	黒部-2	R8.3.23	新規	
43	Ⅱ-60009	長浜市木尾町	木尾-12	R8.3.23	新規	
44	Ⅱ-60010	長浜市湖北町津里	湖北町津里-1	R8.3.23	新規	
45	Ⅱ-60011	長浜市湖北町馬渡	湖北町馬渡-1	R8.3.23	新規	
46	Ⅲ-70012	長浜市余呉町菅並	菅並-9	R8.6.23	新規	
47	Ⅲ-70013	長浜市余呉町菅並	菅並-10	R8.6.23	新規	